Centre de recherche et de transfert technologique en acériculture (*Centre ACER*) Inc.

Présentation et conférence

INVENTAIRE ET CALCULS PERMETTANT DE DÉTERMINER LE POTENTIEL D'UNE ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION


Par: Gaston B. Allard ing., agr.

Formation donnée dans le cadre des rencontres avec l'ACERQ

Mercredi, le 23 septembre 1998

Salle « Le carrefour de l'Érable »
Plessisville

Comment réaliser l'inventaire acéricole



MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole) Figure 2. Feuille de mesures

de diamètre 15 à 19 20 22 24	Nombre de tiges marques	A	Nombre d'ent. rée marques	В	Nb d'ent. CPVQ A x CPVQ =	NEERN A x NEERN =
20 22 24						
22 24					x 0 =	x 0.3 =
24					x 1 =	x 0.5 =
					x 1 =	x 0.6 =
					x 1 =	x 0.7 =
26					x 1 =	x 0.8 =
28					x 1 =	x 0.9 =
30					x 1 =	x 1.0 =
32					x 1 =	x 1.1 =
34					x 1 =	x 1.2 =
36					x 1 =	x 1.3 =
38					x 1 =	x 1.4 =
40					x 2 =	x 1.5 =
42					x 2 =	x 1.6 =
44					x 2 =	x 1.7 =
46					x 2 =	x 1.8 =
48					x 2 =	x 1.9 =
50					x 2 =	x 2.0 =
52					x 2 =	X 2.1 =
54					x 2 =	x 2.2 =
56					x 2 =	x 2.3 =
58					X 2 =	x 2.4 =
60					x 3 =	x 2.5 =
62					x 3 =	x 2.6 =
64					x 3 =	x 2.7 =
66					x 3 =	x 2.8 =
68					x 3 =	x 2.9 =
70					x 3 =	x 3.0 =
72					x 3 =	x 3.1 =
74					x 3 =	x 3.2 =
76					x 3 =	x 3.3 =
78					x 3 =	x 3.4 =
80					x 3 =	x 3.5 =
81 et +					x 4 =	x 3.6 =
ENTRE A	TOTAL		В		С	D

CENTRE ACER Inc.

ACÉTATE NO » 3 Gaston B. Allard Septembre 1998.

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(I	<u>vietnoae</u>	acericole)		Figure 2. Feuille de mesures			
`	Classe	Nombre de tiges		Nombre d'ent. rée	lles	Nb d'ent. CPVQ	NEERN
	de diamètre	marques	Α	marques	В	A x CPVQ =	A x NEERN =
	15 à 19					x 0 =	x 0.3 =
	20					x 1 =	x 0.5 =
	22					x 1 =	x 0.6 =
	24					x 1 =	x 0.7 =
	26					x 1 =	x 0.8 =

76					x 3 =		x 3.3 =
78					x 3 =		x 3.4 =
80					x 3 =		x 3.5 =
81 et +					x 4 =		x 3.6 =
	TOTAL	В		С		D	

Variable A:

Nombre de tiges réellement entaillées dans chaque classe de diamètre mesuré au DHP. La classe de diamètre de 20 cm (CL20) compte toutes les tiges mesurant de 19,00 à 20,99 cm, la classe de 22 cm (CL22), les tiges mesurant de 21,00 à 22,99 cm... etc.

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

Méthode acéricole) Figure 2. Feuille de mesures Classe Nombre de tiges Nombre d'ent, réelles Nb d'ent. CPVQ **NEERN** de diamètre A x CPVQ = A x NEERN = marques Α marques В 15 à 19 x 0 =x 0.3 =20 x 1 = x 0.5 =x 1 = x 0.6 =22 x 0.7 =24 x 1 = 26 x 1 =x 0.8 =

76						x 3 =		x 3.3 =
78						x 3 =		x 3.4 =
80						x 3 =		x 3.5 =
81 et +						x 4 =		x 3.6 =
	TOTAL		В		С		D	

Variable B:

Total pour l'ensemble de l'inventaire des entailles se trouvant sur les tiges dont le diamètre été mesuré (ΣB_i);

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole) Figure 2. Feuille de mesures Classe Nombre de tiges Nombre d'ent. réelles Nb d'ent. CPVQ **NEERN** de diamètre marques Α marques В A x CPVQ = A x NEERN = x 0 = 15 à 19 x 0.3 =20 x 1 =x 0.5 =22 x 1 =x 0.6 =24 x 0.7 =x 1 =x 0.8 =26 x 1 =

76					x 3 =		x 3.3 =
78					x 3 =		x 3.4 =
80					x 3 =		x 3.5 =
81 et +					x 4 =		x 3.6 =
	TOTAL	В		С		D	

Variable C:

Total du nombre d'entaille(s) que devrait (ent) porter les tiges dans chaque classe de diamètre mesurés dans l'inventaire pour que l'entaillage soit conforme aux normes publiées par le CPVQ (ΣA_i x CPVQ_i). À noter que lorsque C>B, le taux d'entaillage est plus faible que celui recommandé et on sous utilise le potentiel de l'érablière (Cas 1 et 4). À l'inverse, on sur-entaille l'érablière lorsque C<B. (Cas 2 et 5)

76						x 3 =		x 3.3 =
78						x 3 =		x 3.4 =
80						x 3 =		x 3.5 =
81 et +						x 4 =		x 3.6 =
TOTAL		В		С		D		

Variable D:

Total du nombre équivalent d'entaille à rendement normalisé pour l'ensemble des tiges mesurées dans l'inventaire ($\Sigma A_i \times NEERN_i$). La comparaison entre les variables D et C nous donne des indications quant à la structure, à l'âge et au diamètre moyen du peuplement :

D<C: il s'agit d'un peuplement jeune, composé majoritairement de tiges de petit diamètre et dont le potentiel de coulée est généralement inférieur ; (Cas 1)

D>C: il s'agit d'un vieux peuplement, composé majoritairement de tiges de gros diamètre et dont le potentiel de coulée est légèrement supérieur à la moyenne (cas 2 et 4);

D≈C : il s'agit d'un peuplement mature, possédant une bonne structure en terme de classe de diamètre et qui possède un potentiel normal de coulée (cas 3, 5 et 6).

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Methode acericole)	Figure 2a. Feuille de calcul					
Variables	Formules	Calcul	ld	Rés.		
Nombre d'entailles comptées ds inventaire			В			
Nombre d'entailles selon normes CPVQ	,		С			
NEERN	À compléter d'après les don (Figure 2, Feuille de		D			

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 1:

Reporter les totaux calculés pour les variables A B et C

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole) Figure 2a. Feui					
Variables	Formules	Calcul	ld	Rés.	
Nombre total d'entailles actuellement exploitées dans l'érablière			E		
Production totale réelle (litres) (litres ou livres de sirop produits)		Données devant être connues et fournies par le producteur			
Rendement moyen normal (litre ou lb/ent)	Voir Tablea	au 1	G		

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 2: Variable E

Nombre d'entailles réelles et normalement exploitées dans l'érablière couverte par l'inventaire. Ce nombre doit être le plus exact possible et devra être corrigé en fonction de la perte ou de l'ajout de nouvelles entailles en fonction du temps.

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole) Figure 2a. Feuille de calcul **Variables Formules** Calcul ld Rés. Nombre total d'entailles actuellement exploitées dans l'érablière Ε Production totale réelle (litres) Données devant être connues et fournies par le F (litres ou livres de sirop produits) producteur Rendement moyen normal G (litre ou lb/ent) Voir Tableau 1

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 2: Variable F

Production totale de sirop produite par l'érablière couverte par l'inventaire. Encore ici, la validité des calculs réalisés à partir des données de l'inventaire repose sur une bonne précision de la production totale déclarée par le producteur.

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(<u>Méthode acéricole)</u>	Figure 2a. Feuille de calcul					
Variables	Formules	Calcul	ld	Rés.		
Nombre total d'entailles actuellement exploitées dans l'érablière			E			
Production totale réelle (litres) (litres ou livres de sirop produits)	Données devant être connuc producteu	•	F			
Rendement moyen normal (litre ou lb/ent)	Voir Tablea	u 1	G			

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 2: Variable G

Production moyenne normale de sirop

Tableau 1. Rendement normal d'une érablière

Type de collecte	Érablière	typique	Érablière froide			
Type de collecte	(Litre/ent)	(Lb/ent)	(Litre/ent)	(Lb/ent)		
Sceaux	0,60	1,75	0,52	1,5		
Collecte sous vide	1,00	2,92	0,85	2,50		

Lb/ent = Litre/ent x 0,343 et Litre/ent = Lb/ent x 2.915

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)		Figure 2a. Feuille de calcul					
Variables	Formules	Calcul	ld	Rés.			
Fraction de l'érablière couverte par l'inventaire	B ÷ E		Н				
Nombre d'entailles d'après les normes du CPVQ	C + H		ı				
Taux d'entaillage en fonction des normes du CPVQ	(E + I) x 100		J				

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable H

Fraction de peuplement couverte par l'inventaire. Puisque cette variable est utilisée dans le calcul de d'autres variables, on devrait conserver au moins quatre décimales. Dans notre exemple, la fraction du peuplement couverte par l'inventaire est de 0,04375. Pour ce type d'inventaire, cette variable devrait représenter au moins 5% (0,050) du nombre total d'entailles pour les petites érablières (E<5000) et au moins 3% (0,030) pour les érablières de plus grande taille (E>10000).

$$H = B \div E$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)		Figure 2a. Feuil	gure 2a. Feuille de calcul		
Variables	Formules	Calcul	ld	Rés.	
Fraction de l'érablière couverte par l'inventaire	B ÷ E		Н		
Nombre d'entailles d'après les normes du CPVQ	C + H		1		
Taux d'entaillage en fonction des normes du CPVQ	(E + I) x 100		J		

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable I

Nombre total d'entailles réelles que devraient compter l'érablière si l'entaillage était conforme aux normes.

$$I = C \div H$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	Figure 2a. Feuille de calcul			
Variables	Formules Calcul			Rés.
Fraction de l'érablière couverte par l'inventaire	B ÷ E		Н	
Nombre d'entailles d'après les normes du CPVQ	C + H		1	
Taux d'entaillage en fonction des normes du CPVQ	(E + I) x 100		J	

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable J

Mesure du taux d'entaillage par rapport aux normes de CPVQ exprimé en pourcentage. On devrait tendre à un taux d'entaillage variant entre 90 et 110%

$$J = (E \div I) \times 100$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	Figure 2a. Feuille de calcul			alcul		
Variables			Formules Cald		ld	Rés.
Nombre équivalent d'entailles à rendement normalisé (NEERN)	D + H		K			
Rendement réel (litre ou lb/ent)	F + E					
Rendement normal théorique (litre ou lb/ent)	(G x K) + E		М			

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable K

Nombre équivalent d'entailles à rendement normalisé que compte l'érablière en fonction des particularités du peuplement tel que décrit par la variable D de l'inventaire. C'est ce nombre qui indique le vrai potentiel de l'érablière. Dans les exemples montrés au tableau 2, le nombre réel d'entailles (E) n'indique le véritable potentiel que des érablières 3 et 6. Il surestime le potentiel des érablières 2 et 5 qui s'établit respectivement à 6857 et 6891 entailles. Ailleurs, le nombre réel d'entailles sous-évalue leur potentiel qui s'établit à 8457 pour l'érablière 1 et à 9486 pour l'érablière 4.

$$K = D \div H$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	Figure 2a. Feuille de calcul			
Variables	Formules Calcul			Rés.
Nombre équivalent d'entailles à rendement normalisé (NEERN)	D + H		К	
Rendement réel (litre ou lb/ent)	F + E		L	
Rendement normal théorique (litre ou lb/ent)	(G x K) + E		М	

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable L

Production exprimée en fonction du nombre réel d'entailles. Cette variable est généralement utilisée pour comparer les érablières alors qu'elle ne tient pas compte du leur potentiel ni des déficiences au niveau de la performance (installation et régie) des équipements de collecte.

$$L = F \div E$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	Figure 2a. Feuille de calcul			alcul
Variables	Formules	Calcul	ld	Rés.
Nombre équivalent d'entailles à rendement normalisé (NEERN)	D + H		K	
Rendement réel (litre ou lb/ent)	F + E		L	
Rendement normal théorique	(G x K) . E		м	

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable M

Rendement normal ou idéal que devrait avoir chaque entaille réelle de l'érablière en tenant compte d'un rendement normal moyen pour un groupe d'érablières comparables (qui peut varier en fonction de l'emplacement), des caractéristiques du peuplement ainsi que d'une excellente installation et d'une bonne régie des équipements de collecte. Le rendement que devraient obtenir les érablières illustrées par les Cas 1 et 4 devrait donc être supérieur au rendement moyen normal de 2,92 lb /entaille alors que les propriétaires des érablières 2 et 5 devraient considérer comme optimum des rendements de 15 % inférieur à la moyenne.

$$M = (G \times K) \div E$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	Figure 2a. Feuille de calcul			
Variables	Formules Calcul Id			
Nombre équivalent d'entailles à rendement normalisé (NEERN)	D ÷ H		К	
Rendement réel (litre ou lb/ent)	F + E		L	
Rendement normal théorique (litre ou lb/ent)	(G x K) + E		М	

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable M

Rendement normal ou idéal que devrait avoir chaque entaille réelle de l'érablière en tenant compte d'un rendement normal moyen pour un groupe d'érablières comparables (qui peut varier en fonction de l'emplacement), des caractéristiques du peuplement ainsi que d'une excellente installation et d'une bonne régie des équipements de collecte. Le rendement que devraient obtenir les érablières illustrées par les Cas 1 et 4 devrait donc être supérieur au rendement moyen normal de 2,92 lb /entaille alors que les propriétaires des érablières 2 et 5 devraient considérer comme optimum des rendements de 15 % inférieur à la moyenne.

$$M = (G \times K) \div E$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	Figure 2a. Feuille de calcul				
Variables	Formules	Formules Calcul			
Productivité (%)	(L ÷ M) x 100		N		
É-autattelle au la au manuel au aut	(1-(E+K)) x 100		0		
Écart attribuable au peuplement	O' = O x M		ο,		

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable N

Indice de productivité mesurant l'écart entre la production réelle et la production normale de chaque peuplement. Il faut cependant noter que cet indice intègre l'écart qui est strictement dû au peuplement à celui qui pourrait être induit par une mauvaise qualité (installation et régie) des équipements de collecte.

$$N = (L \div M) \times 100$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	Figure 2a. Feuille de calcul			alcul
Variables	Formules	ld	Rés.	
Productivité (%)	(L ÷ M) x 100		N	
£	(1-(E+K)) x 100		0	
Écart attribuable au peuplement	O' = O x M		O'	

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable N

Indice de productivité mesurant l'écart entre la production réelle et la production normale de chaque peuplement. Il faut cependant noter que cet indice intègre l'écart qui est strictement dû au peuplement à celui qui pourrait être induit par une mauvaise qualité (installation et régie) des équipements de collecte.

$$N = (L \div M) \times 100$$

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	Figure 2a. Feuille de calcul			
Variables	Formules	Calcul	Id	Rés.
Productivité (%)	(L + M) x 100		N	
front attails so bloom and assert	(1-(E+K))x100		0	
Écart attribuable au peuplement	O' = O x M		0,	

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable O

Partie de l'écart mesuré par la variable N et qui provient de la structure du peuplement (le nombre d'entaille réelle Vs le NEERN) et du niveau de sur-entaillage qui pourrait être pratiqué. Une valeur négative indiquerait une sur-exploitation du boisé, un rendement en quelque sorte volé au détriment de la santé de l'érablière qui pourrait masquer une faiblesse au niveau de la régie. C'est le cas des érablières 2 et 5 du tableau 2. Une valeur positive pourrait indiquer une sous-utilisation du potentiel d'entaillage comme dans le cas des érablières 1 et 4.

$$O = ((G \times (K - E)) \div GK) \times 100$$

$$O = (1 - (E \div K)) \times 100$$
 (%)

$$O' = O \times M$$
 (lb ou litre/entaille)

MÉTHODE D'INVENTAIRE D'ÉRABLIÈRE DÉJÀ EN EXPLOITATION

(Méthode acéricole)	hode acéricole) Figure 2a. Feuille de calcu				
Variables	Formules	ld	Rés.		
,	100 - (N + O)		Р		
Écart attribuable aux équipements et à la régie	P' = P x M		P'		

Calculs relatifs à l'inventaire

Étape 3: Variable P

Partie de la perte de productivité attribuable à des défauts au niveau de l'équipement de collecte ou de leur régie. Ainsi, la perte totale de productivité (N) au plein potentiel de l'érablière (100%) moins la somme des pertes de productivité attribuable au boisé (O) et de la régie (P). L'équation de N peut donc s'écrire :

$$N = 100\% - (O + P)$$
 ou encore,
 $N = 100 - O - P$ alors,

$$P = 100 - O - N$$
 (%) et
 $P' = P \times M$ (lb ou litres/entaille)

Variables	5	ld	CAS 1	CAS 2	CAS 3	CAS 4	CAS 5
Nombre d'entailles dans l'invent		В	350	350	350	350	350
Nombre d'entaille normes CP		С	400	280	350	400	300
NEERN (inver	ntaire)	D	370	300	350	415	301,5
Nombre total d'é actuellement explo l'érablière	itées dans	E	8000	8000	8000	8000	8000
Production total (livres)	e réelle	F	18500	18500	18500	22000	22000
Rendement moye (lb/ent)	n normal	G	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Fraction de l'ér couverte par l'in		Н	4,375%	4,375%	4,375%	4,375%	4,375%
Nombre d'entai fonction des nor CPVQ		1	9143	6400	8000	9143	6857
Taux d'entaillage e des normes du		J	87,5%	125,0%	100,0%	87,5%	116,7%
Nombre équivalent à rendement no (NEERN)	rmalisé	K	8457	6857	8000	9486	6891
Rendement (lb/ent)	réel	L	2,31	2,31	2,31	2,75	2,75
Rendement norma (lb/ent)	théorique	М	3,09	2,50	2,92	3,46	2,52
Productivi	té	N	74,9%	92,4%	79,2%	79,4%	109,3%
۷	%	0	5,4%	-16,7%	0,0%	15,7%	-16,1%
Écart attribuable au peuplement	lb/ent	0'	0,17	(0,42)	0,00	0,54	(0,40)
Écart attribuable	%	Р	19,7%	24,3%	20,8%	4,9%	6,8%
aux équipements et à la régie	lb/ent	P'	0,61	0,61	0,61	0,17	0,17